

400
25
350
25
1.136
8
1.120
8
8
570
60
65
60
365
8
8
25
420
25
180
25
420
25
8
60
50
60
50
P = 185
P = 185
+- 0,00
010
140
10
76
206
006
004
25
350
25
320
25
420
25
180
25
265
20
135
225
009
003
76
206
106
206
115
225
20
+- 0,00
005
86
206
012
200
5
20
287
8
206
86
002
r. 40
20
465
011
247
221
008
007
- 0,05
420
25
180
135
60
40
97
215
001
P = 90
P = 90
P = 90
120
135
120
135
140
135
- 0,05
25
8
8
145
25
180
25
890
360
25
80
25
8
8
30
80
240
100
25
100
140
175
30
50
105
25
30
110
240
225
140
205
180
30
1.130



P 4
+ 3,00
+ 2,90
1.243
1.095
1.120
P = 100



1.250
455
300
380
20
95
120
60
90
104
301
30
625
25
430
15
202
P = 100
205
206
201
209
203
210
204
207
208
+ 5,80
+ 5,83
+ 5,90
1,5 %
460
510
100
360
975
210
270
176
294
25
8
132
85
330
920
1.115
260
452
675